
1e+06
100000
10000
1000
100
10
1
0.1
0.01
TRANSFER RATE (Hz)
10
100
BIAS VOLTAGE (mV)
n=4
n=5
n=6